

## 废物处置公示报告

废物包含一般固废和危险废物，一般固废分为有价值的和无价值的，有价值一般固废采用回收利用或变卖的方式进行处置，如：废铝、废铝屑等进行回炉重熔，对废铁、废铜、废纸、废塑料等进行变卖处理；无价值一般固废，如生活垃圾等，作为垃圾进行处理。危险废物：指列入国家危险废物名录，或者根据国家规定的危险废物鉴别标准个鉴别方法认定的具有危险性的废物。危险废物一般具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性。

我公司一般固废包含废木材，废铁，废钢带，废塑钢带等；危险废物包括：废油（废乳液油）、废矿物油、废油桶、废硅藻土、废过滤布，废油泥。

一般固废按照月度招标方式委托相关厂家处置，危险废物处置委托具有危废处理资质的厂家合法合规处置。

我公司建立完善的危险废物处置制度和相关流程：

1、危险废物的收集、暂存、转移遵守国家有关规定，危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，均设置危险废物识别标志，张贴“危险废物”字样标识；

2、公司每年年末制定下年度危险废物管理计划，并向环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

3、各分厂负责本单位产生危险废物的管理，在公司危废暂存场所存放，存放场所已做好防风、防雨、防晒、防泄漏措施，固体危险废物包装完整、不渗漏，液体危险废物容器密封、有盖，已采取防渗

漏、防外溢措施；第三，公司各单位严禁将危险废物混入非危险废物中收集、暂存和转移。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间；

4、转移危险废物时，提前做好防泄漏、防倾洒措施；外运危险废物严格按照规定办理危险废物转移联单，未经批准不得转移；

5、禁止将危险废物转移至无危险废物资质的单位；

6、运输、暂存危险废物过程中采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理规定；

7、核查危废运输单位和处置单位的危废应急预案，对运输单位和处置单位的危废泄漏应急响应措施进行检验，定期检查运输和处置单位的应急演练记录，不断提高相关单位的应急处置能力；

8、建立健全危险废物管理台账，对危险废物的出入库和转移处置做到“账必精，单必细”，并保存台账三年以上，安排专人进行管理；

9、建立公司危险废物隐患排查机制，对危废暂存场所和危废产生工段建立班组级，车间级，公司级三重隐患排查制度，按照日度，周度和月度的时间节点，对现场隐患进行挖掘和剖析，把隐患消灭在萌芽中。

公司危废管理遵循“预防为主、防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步设计规划、同步建设设施、同步竣工验收，实现经济效益和环境效益的有机统一。公司设立以副总经理为组长，生产总监为副组长，各分厂经理为成员的危险废物污

染环境防治工作领导小组，副总经理是公司危险废物防治的第一责任人，对危废管理进行全局把控和政策指导，生产总监传达副总经理环保管控要求，并对对公司的各项环境保护工作进行监督、决策和协调，各分厂经理作为危废产生区域的总负责人，对本区域危废的产生，存储和处置全流程进行管理和监督，并对生产总监负责。架构如下：

组 长：主管副总经理

副组长：生产总监

成 员：各区域经理、调度长、公司及各区域环保负责人

公司领导小组下设办公室，生产总监助理为办公室主任，负责危险废物的日常防治管理工作。

办公室按照“管生产必须管环保”的原则，对公司危险废物污染防治工作负领导责任，各分厂把危险废物的防治工作纳入本单位管理工作中。各分厂员工遵循公司各项环境保护规定，按章操作，减少生产过程中危险废物的产生。

公司制定危险废物事故应急救援预案，并报环保局审核批准，内部定期进行事故应急演练，时刻紧绷环保弦，不断提升处置突发事件的能力。发生危险废物污染事故或者其他污染环境事件，各分厂立即按照应急预案消除或者减轻对环境的危害，及时通知可能受到危害的单位或者个人，并及时上报。最后，建立健全公司环境保护网络、档案，由专人负责各类环境保护统计工作，承担资料、档案收集和整理。

### **危险废物的处理流程**

1) 危废管理单位申请转移危险废物。

2) 采购部门委派危废处理单位到厂转运，危废技术组门联系保卫处共同对危废运输空车监磅，随后车辆进厂。

3) 危废接收单位到采购部门领取“废旧物资销售出门证”，然后与危废管理单位到环保主管处办理危废转移车辆信息及单位信息确认。

4) 经环保主管确认后，危废现场进行装车，危废管理单位现场监督，并在“废旧物资销售出门证”上签字确认，期间危废管理单位联系保卫处现场监督装车，并在“废旧物资销售出门证”上签字确认。

5) 危废完成装车后，危废管理单位与保卫处共同对重车进行监磅，磅房出具磅单，危废管理单位与保卫处分别在磅单上签字确认。

6) 磅单一式四份，磅房一份，财务一份，保卫处一份，环保主管一份。环保主管接收到磅单后，负责在危废管理平台办理转运联单。

7) 危废转运单位在危废平台确认联单后，可转运出厂。

8) 危废运输单位将危废运送至处置单位后，处置单位在危废管理平台确定危废联单后，方可进行危废卸车处理作业，全流程办结。

### 信息披露

《全国固体废物信息管理系统》对公司年度产生危废量，年度危废计划量，和年度危废转移量进行公示，保证数据公开化，透明化。

我公司年度危废产生量如下：

类别	危废名称	处理前产生量	处理方式	处理后排放	处置单位
危险 废物	含油硅藻土	400 吨	委外处置	0	河南润隆环保科技有限公司
	含油过滤布	39 吨	委外处置	0	河南润隆环保科技有限公司

					有限公司
	废矿物油	50 吨	委外处置	0	河南润隆环保科技有限公司
	废油桶	10 吨	委外处置	0	河南亿得帮环保科技有限公司
	废乳化油	300 吨	委外处置	0	河南嘉祥新能源环保科技有限公司
	废油泥	10 吨	委外处置	0	河南富泉环境科技有限公司